

令和5年度 胎内市通学路安全対策箇所一覧表

令和6年3月末現在
学校名 中条小学校

年度	番号	路線名	箇所	危険箇所の状況・危険の内容	改善対策要望内容	状況写真	対応内容	対応進捗状況
R5	1	市道 飯角線	飯角地内 (美容室TOMO付近)	車の交通量が多い車道において、横断歩道がないところを横断している。 車が左折する際、歩道を歩く児童を巻き込む危険性が高い箇所がある	・十二林方面から、中条(飯角)方面に向かう際、道路を横断する横断歩道を設置してほしい ・十二林方面から、中条(飯角)に向かう際、車との接触を防ぐために車道と歩道を分けるプラスチック製のポールなどを設置してほしい。		横断歩道については、警察で登校時の状況を確認していただき設置について検討する。 巻き込み防止ポールについては、地域整備課で除雪対応もふまえて検討する。	警察 検討中 地域整備課 検討中
R5	2	市道 本町・半山線	ヤマト運輸中条宅急便センター付近の横断歩道	横断歩道の白線が消えかかっている	横断歩道の白線を引き直してほしい		警察にて横断歩道の白線をひき直しを行う。	警察 横断歩道・停止線の引き直し施工済
R5	3	市道 東給食センター線	大川町と東本町を分ける道路 (中条小学校仮設校舎付近)	たくさんの児童が横断する箇所で横断歩道がない 停止線・外側線が消えており危険である	新しく横断歩道を新設してほしい 停止線・外側線を引き直してほしい		横断歩道の設置については、児童の待機場所がないため検討が必要である。 地域整備課で横断箇所をカラー舗装する。 停止線、とまれ表示は警察で対応。外側線については地域整備課で対応する。	警察 停止線等の引き直し施工済 横断歩道は設置出来ない 地域整備課(土木係) 外側線、横断箇所カラー舗装については施工済


学校名 胎内小学校

年度	番号	路線名	箇所	危険箇所の状況・危険の内容	改善対策要望内容	状況写真	対応内容	対応進捗状況
R5	1	県道173号線	クラレ方面から県道にぶつかる丁字路	県道に出る際に、一時停止をきちんとしない車両や県道の交通量が多いため、急いで発車する車両が多い。このようなことから登下校時の横断が危険である。特に、見通しが悪いクラレ側からの横断時が危険な様子が見られる。	注意喚起の路面標示や、看板の設置		警察により◇(横断歩道あり)を路面に引く。また、胎内分庁舎署員によりパトロール及び一時停止違反の取締りを実施する。 ※横断歩道・一時停止の標識あり	警察 パトロール及び一時停止違反の取り締まりを随時実施

年度	番号	路線名	箇所	危険箇所の状況・危険の内容	改善対策要望内容	状況写真	対応内容	対応進捗状況
R5	1	市道 築地・村松浜線	築地交差点～築地小、井上建設の向かい側	歩道と車道の区別が無い箇所があり、カーブ付近であることから危険である。 冬は除雪機が入ることができず、車道端を歩くことになる(地域の方がボランティアで除雪してくださる時もある)。	縁石などは困難なので、緑の塗装などで車道と歩道を区別し、運転手に注意喚起する。 歩道の除雪業者に、スコップでの除雪をお願いしたい(短い区間なので)。		現場付近の道路の打ち換え工事を予定しており、今後、外側線の引き直しも行う。 グリーンベルト検討する。 除雪については、現在の除雪状況を確認し検討する。	地域整備課 施工済
R5	2	市道 築地・村松浜線	築地小～築地駐在所手前のカーブ	信号と横断歩道はあるがカーブの先であり、見通しが悪い。40km制限の区域であるがスピードを出しがちの道路である。安全ボランティアの方が車に子どもが渡ることを注意喚起している。	カーブの手前に「この先 信号・横断歩道あり」などの注意喚起の標識があるとよい。		築地駐在所による街頭監視を行う。	警察 随時街頭監視
R5	3	県道 新潟・新発田・村上線	上苔実の横断歩道	車の交通量が多く、スピードを出している車、児童が渡ろうとしても止まってくれない車が多い。	押しボタン式の横断歩道を設置してほしい。		押しボタン式の信号機の設置は検討が必要である。 警察による状況の確認。	警察 交通環境を鑑みて設置は難しい

年度	番号	路線名	箇所	危険箇所の状況・危険の内容	改善対策要望内容	状況写真	対応内容	対応進捗状況
R5	1	県道 中条乙線	菅田集落地内	車の交通量が多く、スピードを出している車が多い。	登下校の時間帯に警察によるパトロールの実施及び看板の設置		警察にパトロールを依頼済 継続要望	警察 通学時間帯のパトロールを随時実施

年度	番号	路線名	箇所	危険箇所の状況・危険の内容	改善対策要望内容	状況写真	対応内容	対応進捗状況
R5	1	国道7号線	下館・塩谷地下横断歩道	不審な人物発見時に外へ伝えるための手段がない。	防犯ブザー、それに連動した赤色灯の設置		地域整備課より新潟国道工事事務所に検討依頼。 ※但し、ランプや警報音がなくても近くに住宅や事業所がなく対応できない可能性がある。	新潟国道工事事務所 検討中
R5	2	市道 黒川塩沢蔵王線	(塩沢 ひまわり荘付近T字路)	(周辺の見通しが悪い)	(児童への指導及び、カーブミラーのサイズ、位置の変更)		カーブミラーについては、現状のままとして児童に通学指導を行う。 警察による停止線等の引き直し。 地域整備課・総務課による外側線の引き直し。	警察 停止線等については施工済 地域整備課・総務課 外側線については施工済

年度	番号	路線名	箇所	危険箇所の状況・危険の内容	改善対策要望内容	状況写真	対応内容	対応進捗状況
R5	1	市道 東本町・大川町・十二林線	中条中学校前の道路	道幅狭い。30km/h制限だが、速度超過で走行する車が多い。登下校の時間帯によっては混雑して危険。	運転者への徐行と通学路の標識の設置		口頭で要望説明 継続要望	地域整備課 標示を設置済 学校 生徒指導依頼
R5	2	市道 彦五郎線	中条中グラウンド脇の道路から、北本町踏切付近	登下校時の車の交通量が多く、道幅が狭い。横断歩道と踏切の優先が分かりづらい。	自転車・歩行者専用道路の設置		口頭で要望説明 R7測量設計、R8用地補償、R9工事施工(予定)地域整備課 継続要望	地域整備課 R7測量設計、R8用地補償、R9工事施工(予定)
R5	3	中条・紫雲寺線	新館から西中央線交差点	路側帯が狭く、蓋のない側溝がある。	自転車・歩行者専用道路の設置、側溝の蓋設置		口頭で要望説明 R4生徒指導 継続要望	学校 生徒指導依頼
R5	4	市道 東本町・若松町線	ろうきん中条支店横から胎内消防署脇の道路	交通量が多く、歩道が狭い。中条中と中条小の生徒が同時に通行する時が特に危険。	運転者への徐行と通学路の標識の設置 自転車・歩行者専用道路の設置		地域整備課でグリーンベルトの設置を検討する。	地域整備課 R5実施出来ず、R6に再検討
R5	5	市道 柴橋・赤川・総合グラント線	柴橋83-3、草野131-3付近のT字路	停止線が不明瞭	一次停止線等をはっきりと示す		警察により現地確認対応	警察 施工済

R5	6	市道 東本町・北本町・本郷町線	内山利助商会前の交差点	見通しが悪く、停止線が不明瞭	カーブミラー設置、停止線をはっきりと示す		警察により現地確認対応	警察 横断歩道、停止線については施工済
R5	7	主要地方道中条・紫雲寺線	八千代レンタリース前交差点	停止線、横断歩道なし。横断者が多い。	歩行者用信号の設置		歩行者用の信号機は難しい。登校時の状況を確認し、横断歩道を検討する。	警察 付近に横断歩道があるため、設置しない。

学校名 築地中学校

年度	番号	路線名	箇所	危険箇所の状況・危険の内容	改善対策要望内容	状況写真	対応内容	対応進捗状況
R5	1	市道 築地・村松浜線	築地小～JXの間	街灯が少なく暗い	街灯の増設		継続要望(H29～)	総務課 設置済(4灯)
R5	2	市道 築地保育園線	築地中学校信号～築地中村浜1号線の間		一方通行規制		下高田区長より継続要望(地域整備課に連絡済)	警察 実施しない

年度	番号	路線名	箇所	危険箇所の状況・危険の内容	改善対策要望内容	状況写真	対応内容	対応進捗状況
R5	1	国道290号線	鍬江から坪穴までの区間	草と枝が伸びているため、車道を通行しなければならない。スピードを出す車が多い。	定期的な点検や、適宜草刈りや枝の伐採等をお願いしたい。		地域整備課より県に依頼済 継続要望	新潟県 実施済
R5	2	県道 樽ヶ橋長政線～県道二 王子羽黒線	下館から坪穴の歩道	歩道の両端から草が生え通路が狭い。木の枝が垂れ下がっており自転車の生徒にあたる。	定期的な点検や、適宜草刈りや枝の伐採等をお願いしたい。		地域整備課より県に依頼済 継続要望	新潟県 実施済